

Spanish / English Safety Signs

For Plastics Machinery and Auxiliary Equipment

The safety signs described in this offering are designed and constructed in accordance with the ANSI Z535 Safety Standards for Product Safety Signs. We have taken an extra measure in providing English and Spanish verbiage along with a descriptive pictogram on each aluminum safety sign.

These ANSI Safety Signs are appropriate if you operate in the U.S.A., U.S. Territories, Mexico, or all Central and South American Spanish speaking countries. If you are not located in one of the above referenced areas, you should be using I.S.O. signs, which are not described in this offering, but are available from Uniloy Milacron.

These signs can be utilized on any manufacturers plastics machinery and/or auxiliary equipment. For Uniloy equipment specifically, the following parts list with layout drawing numbers can be referenced for a complete set of signs:

Typical Usage by Product Line

(--)= Horizontal, (I)= Vertical, (+)= Both

Safety Sign Description	Uniloy Recip	Liberty Recip	Recip 2000	IBS	USB	USF	Moretti	Grand	Bantam	UA	B&W	Comec	Wheel	Horizontal Format Part Number	Vertical Format Part Number
	Danger - High Pressure Clamp/Carriage	--	--					--		--					109201
Danger - High Pressure Clamp/Carriage		+	I	+	--		--		--		+	I	--	109202	123384
Warning - Hot Surface	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	109204	
Danger - High Voltage	+	--	--	--	--	--	--	--	--	+	--	+	--	109205	122516
Warning - Grounding	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	109206	
Warning - Feed Opening	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	109207	
Warning - Moving Belt	+	--	--								I		--	109208	123793
Warning - High Pressure Oil	--	--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	109209	
Safety Instructions	--	--	+	+	--	--	--	--	--	+	--	I	--	109210	123790
Danger - Moving Knives	--	--	--						--		--		--	109211	
Danger - Knives	--	--									--	I		110651	123385
Danger - Moving Machine Parts		--		+	I								--	114145	123386
Danger - High Pressure Clamp/Carriage	--	--	--						--				--	121761	
Danger - High Pressure Clamp/Carriage						--		--		--				122382	

Safety Sign Description	Uniloy Recip	Liberty Recip	Recip 2000	IBS	USB	USF	Moretti	Grand	Bantam	UA	B&W	Comec	Wheel	Horizontal Format	Vertical Format
														Part Number	Part Number
Danger - High Pressure Clamp/Carriage						:				:				122383	
Warning - Rotating Shaft			--			--		--		--				122384	123834
Caution - Foreign Objects			--			--				--				122385	
Warning - Hot Plastic					--	--								122386	
Warning - Hot Plastic						--								122387	
Warning - Moving Machinery	--	--			--						--	--		122388	123835
Danger - High Pressure Nitrogen Gas					--	--								122389	
Warning - Rotating Wheel													+	122390	123792
Warning - Moving Pusher Rods	--	--							--					122391	
Warning - Moving Chain	--												--	122392	123791
Warning - Rotating Power Roller															123818
Danger - High Pressure Air															124745

Please contact your local Uniloy Parts Sales Representative for further information. All of the safety signs described in this offering are typically in stock.

See example of Spanish/English signs below

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
ABRAZADERA/SOPORTE MOVIL DE ALTA PRESION Causa lesiones graves por magulladura. No extienda los brazos por encima ni por debajo de los protectores.		HIGH PRESSURE CLAMP/CARRIAGE will cause severe crushing injury. Do not reach over or under guard.

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
Para evitar lesiones graves o daños al equipo haga el contacto adecuado a tierra antes de usar.		To avoid serious injury or damage to equipment properly ground before using.

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
ABRAZADERA/SOPORTE MOVIL DE ALTA PRESION Causa lesiones graves por magulladura. Mantenga los protectores en su lugar mientras la máquina está en funcionamiento.		HIGH PRESSURE CLAMP/CARRIAGE will cause severe crushing injury. Keep guards in place while machine is in operation.


⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
El tornillo en rotación puede causar desmembramiento o magulladuras. Mantenga las manos retiradas de la apertura de energía. No opere la máquina sin la tolva en su lugar.		Turning screw can crush and dismember. Keep hands out of feed opening. Do not operate without hopper in place.


⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
SUPERFICIE CALIENTE Puede causar quemaduras graves. No toque. Apague y cierre el interruptor de la fuente principal de energía eléctrica y deje enfriar antes de efectuar el mantenimiento.		HOT SURFACE Can cause severe burns Do not touch. Turn off and lock out main power disconnect and allow to cool before servicing.

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
Las correas en movimiento pueden causar desmembramiento o magulladuras. No opere sin los protectores en su lugar.		Moving belts can crush and dismember. Do not operate without guards in place.

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
ALTO VOLTAJE Causa choque, quemaduras o la muerte. Apague y cierre el interruptor de la fuente principal de energía eléctrica antes de efectuar el mantenimiento. No opere la máquina con las puertas blindadas abiertas o sin las cubiertas.		HIGH VOLTAGE will shock, burn or cause death. Turn off and lock out main power disconnect before servicing. Do not operate machine with enclosure doors opened or covers removed.

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
ACEITE ALTA PRESION Puede causar lesiones graves. Desconecte la fuente de energía eléctrica y deje escurrir el acumulador antes de efectuar el mantenimiento al sistema hidráulico.		HIGH PRESSURE OIL can cause serious injury. Disconnect power and drain accumulator before servicing hydraulic system.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD		SAFETY INSTRUCTIONS
No opere sin el debido entrenamiento y supervisión. Verifique las funciones de seguridad al inicio de cada turno. Consulte con el fabricante antes de alterar los circuitos eléctricos, hidráulicos o neumáticos.		Do not operate without proper training and supervision. Check safety functions at start of each shift. Consult manufacturer before altering electric, hydraulic, or pneumatic circuit.

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
ABRAZADERA/SOPORTE MOVIL DE ALTA PRESION Causa lesiones graves por magulladura. Pare la bomba hidráulica antes de poner cualquier parte de su cuerpo en el área de la abrazadera.		HIGH PRESSURE CLAMP/CARRIAGE will cause severe crushing injury. Stop hydraulic pump before placing any part of your body into the clamp area.

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
<p>Las cuchillas en movimiento causan lesiones graves. Mantenga las manos retiradas de la máquina mientras está en funcionamiento. Nunca extienda los dedos alrededor de los protectores.</p>		<p>Moving knives will cause severe injury. Keep hands out of machinery while in operation. Never reach around guards.</p>

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
<p>ABRAZADERA/SOPORTE MOVIL DE ALTA PRESION Causa lesiones graves por magulladura. Mantenga los protectores en su lugar mientras la máquina está en funcionamiento.</p>		<p>HIGH PRESSURE CLAMP/CARRIAGE will cause severe crushing injury. Keep guards in place while machine is in operation.</p>

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
<p>Cuchillas causan lesiones graves. Mantenga las manos retiradas.</p>		<p>Knives will cause severe injury. Keep hands away.</p>

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
<p>ABRAZADERA/SOPORTE MOVIL DE ALTA PRESION Causa lesiones graves por magulladura. No entre por debajo de los protectores.</p>		<p>HIGH PRESSURE CLAMP/CARRIAGE will cause severe crushing injury. Do not enter under guards.</p>

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
<p>MAQUINA MOVIL PARTE causa lesiones graves por magulladura. No opere sin los protectores en su lugar.</p>		<p>MOVING MACHINE PARTS will cause severe crushing injury. Do not operate without guards in place.</p>

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
<p>EJE GIRANDO puede agarrar enredar, y inutilizar. No opere sin los protectores en sitio.</p>		<p>ROTATING SHAFT can grab, mangle and dismember. Do not operate without guard in place.</p>

⚠ CUIDADO		⚠ CAUTION
<p>PREVENGA DAÑOS A LA MAQUINARIA Mantenga objetos con taminantes fuera del envudo. Cuando este Reparando la máquina o limpiandola.</p>		<p>Prevent damage to equipment. Keep foreign objects out of hopper when servicing or cleaning.</p>

⚠ PELIGRO		⚠ DANGER
<p>GAS EN ALTA PRESION puede causar Lesiones graves. Cierre las valvulas del gas. Descarge, todos los acumuladores y líneas antes de prestar servicio al sistema.</p>		<p>HIGH PRESSURE NITROGEN GAS can cause severe injury. Shut off gas valve. Vent all accumulators and lines before servicing system.</p>

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
<p>PLASTICO CALIENTE puede causar severas quemaduras. Use protector, que cubra la cara completa. Guantes protectores y ropa. Cuando le este Dado servicio al sistema de Derretir el plastico.</p>		<p>HOT PLASTIC can cause severe burns. Wear full face shield, protective gloves and clothing when servicing melt system.</p>

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
<p>RUEDA GIRATORIA puede causar Lesiones. Verifique los paros de Emergencia antes de cada Arranque. Mantenga los protectores cerrados durante la producción.</p>		<p>ROTATING WHEEL can cause injury. Check emergency stops before each start up. Keep safety gate closed during production.</p>

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
<p>PLASTICO CALIENTE puede Causar graves quemaduras. Mantenga los protectores del recogedor de plastico derratido. Cuando este purgando el sistema.</p>		<p>HOT PLASTIC can cause severe burns. Keep guard for melt dump port in place when purging system.</p>

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
<p>EMPUJA DORES DE EJES EN MOVIMIENTO puede causar Lesiones. Ajuste la tension del Embrague lo suficiente, baja para Deteneria manualmente.</p>		<p>MOVING PUSHER RODS can cause injury. Adjust clutch tension low enough to stop manually.</p>

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
<p>MAQUINARIA EN MOVIMIENTO puede agarrar enredar y inutilizar. No opere sin los protectores en sitio.</p>		<p>MOVING MACHINERY can grab, mangle and dismember. Do not operate without guard in place.</p>

⚠ MUCHO CUIDADO		⚠ WARNING
<p>CADENA EN MOVIMIENTO, puede agara enredar, y inutilizar no opere la maquina sin los protectores en sitio.</p>		<p>MOVING CHAIN can grab, mangle and dismember. Do not operate without guard in place.</p>

⚠ MUCHO CUIDADO
⚠ WARNING

<p>ROTATING POWER ROLLER can cause injury. Adjust plate 1/8" inch (3mm) from power roller.</p>
<p>ENERGIA JIRATORIA RODILLO Puede causar leccines. Ajuste placa 1/8" pulgada (3mm) del rodillo Jiratorio.</p>

⚠ PELIGRO
⚠ DANGER

<p>HIGH PRESSURE AIR can cause severe injury. Shut off air valve. Vent all accumulators and lines before servicing system.</p>
<p>ALTA PRESION DE AIRE puede causar lesiones graves. Cierre la valvula de aire. Descarge todas los acumuladores y lineas antes de prestar servicio al sistema.</p>